

	název	investor	řešilo se	požadovaná odolnost	řešení *	stupeň dok.**	realizace
2008	Hala Řepice	obec Řepice	ocelové vazníky střechy	R15	bez ochrany	ZSPD	2009
	Minisvět Mrač - MŠ	Monika a Petr Kuckovi	pohledové prvky z lepeného dřeva, sloupy, vazníky a průvlaky	R30	bez ochrany	DSP, DPS, DD	2008
2009	Plošina Löffler	SEAQUIST CLOSURES LÖFFLER s.r.o.	konstrukce plošiny	R15	bez ochrany	DSP	
	JMP Michle	JMP s.r.o.	ocelová konstrukce nástavby	R30	v administrativně protipožární podhled, zbytek bez ochrany	DSP, DPS	2009
	Strojárna Sedlice	SEDLICKÁ STROJÁRNA s.r.o.	žb deska střechy	REI30	bez ochrany		
	BD Bolívaroba ul.	KLÍČ INVEST s.r.o.	přístavba rezevizitativního vstupu - nerezová ocel, pohledové prvky	R15	bez ochrany	DPS	2009
2010	Hospodářská usedlost v Blatničce	soukromá osoba	ocelová hala	R15	bez ochrany	DPS	
	Dílny pro údržbu a opravy VZ Trans	Vladimír Zloch - VZ Trans	ocelová hala a střešní konstrukce	R15	bez ochrany	DSP	
	Požární posudek Františkovy Lázně		dřevěné prvky střechy	R30	bez ochrany	posudek k DSP	
	BD Barrandov	ADAM VISION s.r.o.	ocelová konstrukce 3.NP	R15	bez ochrany	DSP, DPS	-
	Kotelna HAAS Chanovice	HAAS FERTIGBAU s.r.o.	ocelová konstrukce				
	Lyžařský areál Lesní Hřeben - Pomezí Boudy	R.O.D. Star a.s.	ocelové sloupy restaurace	R15	bez ochrany	posudek k DPS	2010/2011
	RO Chlum u Třeboně	soukromá osoba	spřažený dřevobetonový strop	R30	bez ochrany	DSP	-
	RD Buštěhrad	soukromá osoba	dřevěný krov a galerie 1.NP (přístavby), pohledové prvky	R30	bez ochrany	DSP	2013
ZŠ MŠ Beroun	soukromá MŠ, ZŠ a gymnázium Scarabeus s.r.o.	ocelová konstrukce zastřešení tělocvičny	R15	bez ochrany	DSP	-	
2011	RD Velké Popovice	soukromá osoba	ocelové sloupy 1.NP a 2.NP	R30	bez ochrany	DSP, DPS, DD	v realizaci
	RD Smědčice	soukromá osoba	ocelové překlady, spřažený ocelovobetonový strop, dřevěné stropnice	R30	bez ochrany	DSP	-
	Vodní dům - návštěvnícké středisko ELV Želivka	ZO ČSOP Vlašim	ocelové sloupy prosklené fasády	R30	bez ochrany	DUR, DSP, DPS, DD	2014/2015
	Pejskar, Police n/M	PESKAR A SPOL., spol s r.o.	konstrukce střechy a 2.NP konstrukce 1.NP	R45 R90	bez ochrany obklad 15mm SDK		2011

	název	investor	řešilo se	požadovaná odolnost	řešení *	stupeň dok.**	realizace
	Rekonstrukce restaurace v Kolkovně	Enso Invest s.r.o.	sloupy průvlaků 1. a 2.NP stropní konstrukce pódia na suterénu	R90/R45 R30	bez ochrany bez ochrany		2011
	Hotel Harvey		ocelové sloupy	R30	bez ochrany	DPS	
	Hala Transbozen Vodňany	Transbozen s.r.o.	konstrukce ocelové haly	R15	bez ochrany	DPS	
2012	Střecha Autoservis Dvory	soukromá osoba	ocelové prvky zastřešení	R15	bez ochrany	DSP	
	Stavební úpravy BD Rakovník	RANEMO s.r.o.	dřevěný krov, viditelné prvky plných vazeb a konstrukce stropu nad 4.NP	R30	bez ochrany	DSP, DPS	2014
	Kotelna HAAS Chanovice	HAAS FERTIGBAU s.r.o.	ocelová rámová konstrukce opláštění kotelny výšky přes 24 m	R15	bez ochrany	DPS	
	Parkovací dům Benešov	Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.	jednopodlažní ocelová konstrukce	R30	bez ochrany	DSP	-
	BD Troja	soukromá osoba	úprava bytu náhrada zděné stěny za subtilní ocelový sloup	R60	dutý sloup vybetonován	posudek	2012
	FOX Modřany	soukromá osoba	ocelová konstrukce nádstavby	R30	bez ochrany	DSP	-
	Skladově administrativní objekt	soukromá osoba	ocelová konstrukce haly konstrukce stropu nad 1.NP a střechy	R60/R30 REI60/REI30	v 2.NP bez ochrany, v 1. NP pouze vnitřní sloupy opatřeny obetonováním stojiny, alt. obkladem spražené konstrukce nad 1.NP bez ochrany, průvlaků buď s obetonovanou stojinou nebo obkladem, střecha v části nad administrativou s protipožárním pohledem	DSP	2016
2013	Stavební úpravy bytu činžovního domu ve Velehradské ul.	soukromá osoba	nové ocelové konstrukce zastropení světlíku	R45	bez ochrany	JP	
	Skladová hala Jílové	PEPASTAV s.r.o.	ocelová konstrukce štítové stěny přiléhající k sousednímu objektu ostatní nosné konstrukce	R30 R15	bez ochrany	posudek	2013
	Autosalon Štěpánek - Auto Škoda	Auto Štěpánek a.s.	nosná ocelová konstrukce přístavby autosalonu	R15	bez ochrany	DSP, DPS	2014
	skladová hala					posudek	-
	Krov Třebíz	MÚ Slaný	obnova historického krovu kulturní památky statku v Třebízi		bez ochrany	DPS	2016

	název	investor	řešilo se	požadovaná odolnost	řešení *	stupeň dok.**	realizace
2014	RD Mladá Boleslav	OSPRO MB, s.r.o.	ocelové nosné konstrukce přístaveb RD	R15	bez ochrany	DPS	2015
	Vestavba objektu parazitologie do atria	Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze	sloupy	R60	obklad	DPS	2015
	půdní vestavba Šmeralova 18	soukromá osoba	spřažený strop a zavětrování konstrukce viditelné prvky stávajícího krovu půdní vestavby	R30	bez ochrany	JP	-
	pož. posudek oplocení	Dopravní a.s.	oplocení lehkých hal z betonových prefabrikátů	REW 45		posudek	2014
2015	požární posudek ZŠ Světice	Obec Světice	ocelová konstrukce spojovacího krčku se schodištěm vč. betonové desky	R15	bez ochrany	posudek	-
	Solodoor - požární posudek nosníku	SOLODOOR a.s.	posudek ocelového průvlaku ve štítové stěně mezi skladovými prostory	R30	bez ochrany	posudek	-
	Autosalon Drupol Zdice - Auto Škoda	DRUPOL, výrobní družstvo	nové ocelové konstrukce přístavby autosalonu	R15	bez ochrany	DPS	2015
	Rekonstrukce systémů SSZ za ASHZ v JE Dukovany blok 1	NUVIA a.s.	stanovení požární odolnosti konstrukcí pro kabelové trasy z ocelových prvků montážního systému Hilti MQ	R30/R90	bez ochrany	posudek	-
	Sklad FIAVI	Agromont Vimper spol. s r.o.	posouzení ocelové konstrukce přístavby skladu prodejny FIAVI	R30	bez ochrany	posudek	-
	OK hala ledové plochy Čáslav	Město Čáslav	vazníky haly stěny haly	R15 R30	bez ochrany	DSP, DPS	
	OK přístavby skladu, Jílové	PEPASTAV s.r.o.	vaznice střechy ostatní nosné konstrukce	R15 R45	bez ochrany obklad příčle, sloupy bez ochrany	DSP	
2016	Zastřešení atria Slovanského domu		Přepočet stávající ocelové konstrukce zastřešení atria po uplynutí životnosti protipožárního nátěru. Obnova nátěru nebyla možná.	R30	vaznice bez ochrany, ostatní OK obklad Promatec H	posudek	2016
	Rekonstrukce systémů SSZ za ASHZ v JE Dukovany blok 2-4	NUVIA a.s.	stanovení požární odolnosti konstrukcí pro kabelové trasy z ocelových prvků montážního systému Hilti MQ	R30/R90	bez ochrany	posudek	-
	IT-90-15-04604 Požární ochrana DG (LTO EDU) – revize 3, JE Dukovany	CHEMCOMEX Praha, a.s.	stanovení požární odolnosti konstrukcí pro kabelové trasy z ocelových prvků montážního systému Hilti MQ	R30	bez ochrany	posudek	-

	název	investor	řešilo se	požadovaná odolnost	řešení *	stupeň dok.**	realizace
	RD Andělská Hora	soukromá osoba	dodatečné stanovení požární odolnosti vybraných konstrukcí RD po jejich realizaci, interiérová ocelová konstrukce, ocelový a dřevěný sloup v exteriéru	R15 exteriér, R30 interiéř	exteriérové prvky bez ochrany, interiérové s dodatečným obkladem SDK tl. 15mm	posudek	2016
2017	Požární posudek půdní vestavby bytu, Křížkova	soukromá osoba	pohledové prvky dřevěného krovu	R30	bez ochrany	posudek	-
	Vestavená hala pro linku IFPD, Kryry	AGC Processing Teplice a.s.	ocelová konstrukce haly čistého provozu	R15	bez ochrany	DPS	2017
	Požární posudek schodiště	Sberbank CZ, a.s.	posouzení požární odolnosti stávajícího interiérového schodiště pobočky	R15	bez ochrany	posudek	-
	Posouzení PO OK vestaveb	PREIFER HOLZ s.r.o.	stanovení požární odolnosti ocelových konstrukcí vestaveb, zjištěná (požadovaná)	R35 (R45)		posudek	
	BD ulice Ovenecká	Cream Real Estate	návrh OK nástavby a sprážených dřevobetonových stropů	R30	bez ochrany	DPS	2017/2018
2018	RD Trojský dům	soukromá osoba	návrh ocelových sloupů NP a OK rámu podkroví	R15	bez ochrany	DSP	
	Vanguard Prague	PSN	návrh ocelových konstrukcí nástaveb posouzení stávajícího těžkého skeletu a nového rizalitu	R45 REI90-REI60	bez ochrany na vyhodnocených místech doplněno krytí pomocí obkladu	DSP-DPS	v realizaci
	byt Chodská	soukromá osoba	pohledové ocelové překlady v interiéru	R45	bez ochrany	JP	2019
2019	Vila Pomezí		pohledové ocelové sloupky NP	R15	bez ochrany	DSP-DPS	
	POLYETHYLENE PLANT PE3 Unit, Unipetrol Litvínov	Technip Italy S.p.A., odštěpný závod.	posouzení podpůrných nosných konstrukcí pro nové požárně odolné kabelové trasy z montážního systému Hilti MQ	R30	bez ochrany	posudek	2019
	TJ Tempo	TJ Tempo Praha	dodatečné stanovení požární odolnosti stropu po jejich realizaci	R30	bez ochrany	posudek	
	TU Rožmberk	Asociace turistických oddílů mládeže ČR	pohledové prvky dřevěného krovu	R15	bez ochrany	DSP-DPS	v realizaci

	název	investor	řešilo se	požadovaná odolnost	řešení *	stupeň dok.**	realizace
	Vestavená hala pro čistou montáž	Valeo opava	přepočet ocelová konstrukce haly po přesunu do jiné výrobní haly, kde nebala PO zajištěna sprinklerovým systémem abylo nutné prokázat požární odolnost konstrukce	R15	bez ochrany	posudek	2019
2020	Kabelové konstrukce Hilti - systém MQ a MI pro kabelové trasy s integrovanou funkcí v případě požáru	Hilti ČR spol. s r.o.	přepočet na vyšší zatížení kabely ze 40kg/m na 60kg/m pro každou kabelovou trasu	P(750)90-M	bez ochrany	posudek	-
	* řešení	bez ochrany obklad nástřík nátěr aktivní protipožární opatření	prvky navrženy tak, že k dosažení požadované požární odolnosti nebylo třeba použít pasivní protipožární ochrany (nátěr, nástřík, obklad) obložení prvku protipožárním materiálem - deskami na bázi SDK, vermikulitu atd. použití nástříku protipožárním materiálem použití intumescentního nátěru				
	**stupeň dokumentace	DSP DPS ZSPD DD JP posudek	dokumentace pro stavební povolení dokumentace provedení stavby změna stavby před dokončením dílešská dokumentace jednostupňový projekt v úrovni DPS posouzení požární odolnosti				